

## Osvědčení o řádném provedení služby – referenční list



**EPS s. r. o.**

V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice

IČO: 26295059, [www.epssro.cz](http://www.epssro.cz)

<b>Název akce</b>	Analýza rizik skládky v obci Traplice a kontaminovaných dnových sedimentů Olšávky
<b>Doba realizace</b>	2010 - 2011
<b>Generální investor akce</b>	Ministerstvo životního prostředí – OPŽP
<b>Činnost realizovaná společností EPS s. r. o.</b>	Zpracování analýz rizik (geologický a hydrogeologický průzkum, vyhodnocení, modelování, hodnocení zdravotních a ekologických rizik, návrh nápravných opatření)
<b>Detailní popis předmětu prací</b>	<p>AR Traplice – průzkum částečně revitalizované skládky, vrtné práce, odběry vzorků zemin a podzemních vod. Modelování šíření rozpuštěných látek podzemní vodou, výpočet zdravotních a ekologických rizik.</p> <p>AR Olšávka – vzorkování sedimentů říčky Olšávky (plošné, stratigrafické), termometrie, konduktometrie, mapování skrytých přítoků a dotace kontaminace v sedimentech a povrchové vodě, pravidelné odběry vzorků povrchových vod, měření průtoků a HCH parametrů, zaměření odběrných profilů. Hodnocení možností migrace, zdravotních a ekologických rizik. Návrh nápravných opatření. Plnění databáze SEKM.</p>

### Fotodokumentace



Vrtné práce – skládka Traplice



Vrtné jádro – mělká sondáž - Traplice



Odběr vzorků sedimentů - Olšávka

**Práce na zakázce byly provedeny dle schváleného prováděcího projektu, v požadované kvalitě v souladu s realizační smlouvou a ve smluvně dohodnutých parametrech.**

**Potvrzení investora / objednatele / supervize o provedení prací:**